

Mehrfamilienhaus Weinfeld, ab Foto



Das Projekt

Standort: Weinfeld
 Zeitraum: März 2016
 Planer: [Energenta GmbH](http://www.energenta.de)

Projektbeschreibung

Für dieses Mehrfamilienhaus existierten keine Fassadenpläne.

Erbrachte Leistungen

- Grundrissplan
- Fotoentzerrung
- Fassadenplan
- Plan 1:100
- 3D Modell






Fotografie



Entzerrtes Foto





Plan

> Fassade 2

Form	Vorsprung	berechnet	gemessen	Referenzmessung	Fotostatus
gerade	0.60 m	9.52 m	9.95 m	Ja	entzerrt

Segment-Geometrie	Masse
Fassadenfläche brutto	127.48
Fassadenfläche ohne Sanierung [m²] (1)	95.63
Dicke der Sanierungsschicht [m] (2)	-0.00
Fassadenfläche mit Sanierung [m²] (3)	95.60
Fensterfläche [m²] (4)	31.85
Türenfläche [m²] (5)	0.00
Fenstersturz [m] (6)	18.81
Fensterbrüstung [m] (7)	18.81
Fensterleibung [m] (8)	65.72
Türensturz [m] (9)	0.00
Türschwelle [m] (10)	0.00
Türenleibung [m] (11)	0.00
Dachanschluss [m] (12)	9.95
Sockelanschluss [m] (13)	9.95
Dachanschlussfläche [m²] (14)	2.99
Sockelanschlussfläche [m²] (15)	2.99
Schachtfläche [m²] (16)	0.00
Fassadenkanten links [m] (17)	12.81



Ausschnitt vom automatisch generierten Fassadenplan